

Avsluttende hovedoppgave for stipendiat i malerfaget

Aasen - gården på Røros

Utført av

Anne Louise Berg

25 mai - 18 juni 1998

Veiledere: - Jon Brænne, NIKU
 - Malermester Einar
 Syrstad

Innholdsfortegnelse

Gjennom snart 3 år som stipendiat for malerlaget, har jeg vært involvert flere av

- Innledning og intensjon
- Husets historie
- Hovedoppgavens praktiske innhold
- NIKU's registreringsrapporter
- Registrering og tilstandsrapport pr. 25 mai, v/ oppstart
- Bjørn Aasen m. fl.'s forberedende arbeidsoperasjoner
- Malermester Einar Syrstad's forberedende arbeidoperasjoner
- Stipendiatens arbeidsprosess og behandlinger
- Østerdalsådring
- Frihåndsdekor
- Tillaging av linoljemaling
- Laserende pigmenter og maling
- Alternative behandlinger og utprøvinger på dørene
- Linoljemaling til bruk ved bevaring av verneverdig bygninger
- Fotodokumentasjon m/ forklarende tekst til bildene
- Timelister og oversikt over arbeidsprosessene

Innledning og intensjon

Gjennom snart 3 år som stipendiat for malerfaget, har jeg vært innom flere av fagets innholdsrike og varierte arbeidsområder.

Det vil si oppdrag og hospitering innen alt fra moderne kjemilaboratorier, museer og konservatorer, moderne dekorasjonsmalere, restaurering og rekonstruering av gamle dekorer og teknikker, arkitekturhistorie, skiltmaling m.m.

Av de erfaringer og observasjoner jeg har gjort i perioden som stipendiat, har jeg bestemt meg for å ta den avsluttende hovedoppgaven innenfor emnet:

- Restaurering.

Gjennom undersøkelser og samarbeid med teknisk konservator Jon Brænne ved NIKU, lykkes det å finne et innholdsrikt og variert maler- og restaureringsprosjekt for min avsluttende hovedoppgave.

Dette prosjektet skal fungere som en oppsummering og praktisk gjennomføring, hvor jeg får vist den kunnskapen og holdninger til problemstillinger, som jeg har tilegnet meg gjennom stipendiatperioden.

Aasen-gårdene er en av de 8 første enkeltbygninger/gårder som ble fredet av Riksantikvaren i 1923 på Røros. Siden er Røros (med sine fredede bygninger) kommet med på UNESCO's liste siden 1982.

Dette gjør selvfølgelig bygningen og restaureringen av denne, spesielt interessant.

Fredning av bygninger, arkitektur og forskjellige byggestiler og stilarter er meget viktig for å forstå og opprettholde vår egen kulturarv og historie.

Bevaring av bygningsmasse og dermed historien og tradisjonen av håndverket, den handleborne kunnskapen som har gått i arv gjennom generasjoner, blir bevart gjennom disse gamle bygningene.

Derfor ser jeg det som svært viktig å bevare, registrere og lære av de gamle håndverkerne, materialene, teknikkene og arbeidene de har utført.

Aasen-stua er et godt eksempel på nettopp denne type bevaringsverdig og godt håndverk.

Husets historie

Huset og plassen har en meget sentral plass i Røros' historie.

Hans Olsen fra Tännäs, slo seg ned på Røros rundt 1620, som bonde, fisker og fangstmann. Han anla gården på Hitteråsen, hvorfra han også tok navnet, Aasen. På den tiden var det kun et lite antall gårdsbruk i dette området, og enkelte seteranlegg for nabobygdene.

Hans Olsen Aasen er en sagnomsust person, og historien forteller at han var på reinsdyrjakt da han fant malmen. Da reinsdyret han hadde felt, i dødskampen sparket løs mose og torv fra berggrunnen, så blinket det i kopper, der hvor fjellet kom til syne.

Han tok noen steiner med seg, og historien fortsetter med at Lorentz Lossius som reiste rundt og lette etter malmforekomster, ser disse Steinene. Deretter kom koppergruva, smeltehytta og storindustrien til, som ble oppstarten til bergverket og bergstaden Røros.

På gården som idag fungerer kun til boligformål, lever Aasen-slekten i 12. te generasjon.

Ingen av husene som står idag går tilbake til Aasens tid. I store trekk har gården fått sitt preg omkring 1850, da det var store ombygginger.

Det er til rundt denne tidsperioden dagligstuen skal tilbakeføres.

Anlegget utgjør et komplett tun, med våningshus (stugu), eldhus, låve, fjøs, vedskjul, stall, loft og bur.

Ved siden av eldhuset står brønnen med vippe og midt i tunet en vannpost.

Smia står et stykke utenfor tunet i nordlig retning.

Våningshuset er en to-etasjes, laftet lån, med utvendig stående panel, og saltak tekket med torv.

Anlegget ble restaurert i 1960-70 årene, våningshuset ble modernisert i 1959, og interiørets farger malt i 1960.

På østre gavlveggen i 2. etasje er det malt et portrett av Hans Aasen.

Hovedoppgavens praktiske innhold:

Date	29.3.98
Sign.	JBr

Bordtak, oppdyr, fallende dekor er malt med alkydmaling. Malingen er påten med rull. Knutring midt mellom bordene. Rullet har delvis mørkere og grønne toner og avskjellinger i farge mot bordene. Ikke tilfredsstillende tekstur og mattonhet i overflatebehandlingen.

Stuen i Aasen-gården skal tilbakeføres til en interessant tidsperiode, klassismen fra omkring 1830, og restaureringen omfatter oppgaver

- **Flatemaleri**
- **Tillaging av linoljemaling og brekking til orginalfargene**
- **Glanskontroll av malingsfilmen**
- **Frihåndsdekorasjoner, rekonstruksjon**
- **Østerdalsådring på brystning etter orginaltegning, rekonstruksjon**

Skapet er malt med alkyd. Det er dekorert med marmerende farge og blå. Maleriet inneholder geometriske mønstre som var vanlig i perioden ca. 1830-1860. Marmeringen er misset med alkymaling. Det er ikke tilfredsstillende teknikk og materialer.

Skapet er malt med alkyd. Det er dekorert med marmerende farge og blå. Maleriet inneholder geometriske mønstre som var vanlig i perioden ca. 1830-1860. Marmeringen er misset med alkymaling. Det er ikke tilfredsstillende teknikk og materialer.

Nye. Malt hvit med alkyd. Ikke tilfredsstillende teknikk og materialer i overflatebehandlingen.

Nye. Malt hvit med alkyd. Ikke tilfredsstillende teknikk og materialer i overflatebehandlingen.

Nye. Hengelerte. (Se side) Malt hvit med alkyd. Ikke tilfredsstillende teknikk og materialer i overflatebehandlingen.

8. Fylling dører. De to første er plissert teknikk. Dør 102/101, 102/103. Disse dørene er av en type som var vanlig i perioden 1830-1840. Dør 102/103 og 102/104 er utformet fra århundreskiftet 1800-1850. Malt hvit med alkymaling. Ikke tilfredsstillende teknikk og materialer i overflatebehandlingen.

Malt hvit med alkymaling. Ikke tilfredsstillende teknikk og materialer i overflatebehandlingen.

Enkel profilert sen-empêcherlås. Innre del er utformet slik at sprekken ikke kan følges. Malt hvit med alkymaling. Ikke tilfredsstillende teknikk og materialer i overflatebehandlingen.

Ny. Enkel profilert. Malt rødt med alkymaling. Ikke tilfredsstillende teknikk og materialer i overflatebehandlingen.

Bredde usynlige bord. Sprøttene mellom bordene er spantet og skiflet. Los sprettel og sif. Bredde bord med alkymaling. Ikke tilfredsstillende teknikk og materialer i overflatebehandlingen.

N	tot	for
105		
106		
107		

VIKU Norsk institutt for kulturminneforskning
SKJEMA 1 FOR REGISTRERING AV OVERFLATER

Eksteriør
 Interiør

Tilstand og utseende før tiltak

Top.nr./navn 3.f.359. Røros. G.47/63. "Aasen Gården"	Rom nr. 102	Dato 29.3.98
Bygningstype Våningshus	Funksjon Stue	Sign. JBr.
Tak	Bordtak, upløyd?, fallende bredder, ligger Ø/V. Malt hvit med alkydmaling. Malingen er påført med rull. Kraftig kitting mellom bordene. Kittet har delvis løsnet og det er opp og avskallinger i kittet mellom bordene. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Taklist/gesims	Stussbrett og taklist som består av et høvlet bord som er profilert i nedkant. Malt som tak. I underkant av bjelkene løper det en profilert løpelist. Denne er malt mørk brun med alkydmaling. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Takbjelke	Takbjelker ligger N/S. Bjelkene er avfaset i nedkanter. Malt hvite som tak. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Vegg	Stående glatt panel, fallende bredder. malt mørk grårosa med alkydmaling og rull. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Brystning	Brystningen utgjøres av et felt av veggpanelet, ca. 87 cm. høyt. Malt kjøig grå med alkydmaling og rull. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Brystningslist	Profilert "Røroslist", (se skisse). Malt mellomgrå med alkydmaling. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Brannmur	Store skiferplater på nord og vestveggen. Platen på vestveggen kan være nyere enn den på nordveggen. Skiferplata på nordveggen er dekorert med marmorering i sort og lilla. Mønsteret, inneslutningene, fargene og tegningene i marmoreringen er av en type som var vanlig i perioden ca. 1830 -1865. Marmoreringen er meget slitt og avskallet. På vestveggen er det usikkert om det har vært tilsvarende marmorering. Overflaten på den skiferplata har bevart rester av flere fargelag.	
Brannmurlist	Enkel, profilert list. Ny. Malt hvit med alkyd som dører og dørgerikter. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Vindu	Nye. Malt hvit med alkyd. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Smyg	Nye. Malt hvit med alkyd. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Gerikt	Nye. Kannelerte. (Se skisse) Malt hvit med alkyd. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandling.	
Dør	3 - Fyllingsdører. De to eldste er plassert som dører 102/101, 102/105. Disse dørene er av en type som er vanlige i perioden 1830 - 1840. Dør 102/103 og 102/104 er kopier trolig fra århundeskiftet 1800 -1900. Malt hvite med alkydmaling. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Dørsmyg	Malt hvite med alkydmaling. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Dørgerikt	Enkel profilert sen- empiregerikt. Nedre del er utformet som en enkel base. Basen er malt som fotlista. Malt hvite med alkydmaling. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Fotlist	Ny. Enkel profilert. Malt rødbrun med alkydmaling. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Golv	Brede upløyde bord. Sprekkene mellom bordene er sparklet og kittet. Løs sparkel og kitt. Malt rødbrun med alkydmaling. Ikke tilfredstillende tekstur og materialer i overflatebehandlingen.	
Annet		

NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning
SKJEMA 2 FOR FARGEUNDERSSØKELSE

 Top.nr./navn
 B.f.359. Råros. G.47/63. "Aasen Gården."

 Rom nr./funksjon
 102 Stue.

Uttakested

Eksteriør				Interiør				
Underlag	Overflatemateriale	Farge	NCS-nr.	Henvisning	Tekstur/ glans	Merknader	Fase	Datering
1 Tre	Vasket	Mørk				Taket har stått en stund før 1. malning ble påført.	1	
2+ Tre	Limfarge	Hvit				Diverse lag med hvit og gråhvit limfarge. Ikke mulig å registrere sammenhengen med øvrige elementer i rommet.	2+	
3+ Tre	Oljebasert malning	Hvit				Diverse lag med hvit og gråhvit oljebasert malning. Ikke mulig å registrere sammenhengen med øvrige elementer i rommet.	3+	
4 Trø	Alkydmaling	Hvit				Påført med rull	?	


Supplrende opplysninger:

NIKU Norsk institutt for kulturmiljøforskning

SKJEMA 2 FOR FARGEUNDERØKELSE

Eksteriør						Interiør	
Lag	Underlag	Overflate over materialer	Farge	NCS-nr.	Henvisning	Tekstur/ glans	Merknader
1	Tre	Ubehandlet	Vasket				
2	Tre	Søl og rester av limfarge	Hvit/gråhvit				1 1830 - 5c
2	Tre	Oilbasert malning	Sort				1
3	Tre	Oilbasert malning	Sort				2
4	Tre	Oilbasert malning	Sort				3
5	Tre	Oilbasert malning	Mørk brun				4
6	Tre	Alkydmaling	Mørk brun				
Felt A							
1	Tre	Ubehandlet	Vasket				
2	Tre	Oilbasert malning	Lys rød				
3	Tre	Oilbasert malning	Rødbrun				
4	Tre	Oilbasert malning	Sort				
5	Tre	Oilbasert malning	Mørk brun				
6	Tre	Alkydmaling	Mørk brun				
Felt B							
1	Tre	Ubehandlet	Vasket				
2	Tre	Oilbasert malning	Lys rød				
3	Tre	Oilbasert malning	Rødbrun				
4	Tre	Oilbasert malning	Sort				
5	Tre	Oilbasert malning	Mørk brun				
6	Tre	Alkydmaling	Mørk brun				
Felt C							
Følger veggfargen i alle 6 lag.							
Dato	29.3.98						Side nr. 102/2
Material-prøve							Snitt nr.
Foto							Sign.
JBr							

Supplierende opplyringer:
Taklist, skisse.



NIKU Norsk institutt for kulturmønnsforskning

SKJEMA 2 FOR FARGEUNDERSØKELSE

Eksteriør Interiør

Top.nr./navn B.L.359. Røros, G.47/63. "Aasen Gården."	Bygnings-type Våningshus	Dato 29.3.98	Side nr. 102/3
Rom nr./funksjon 102. Stue.	Bygnings-element Vegger.	Material-prøve	Snitt nr.
Uttaksted Nordvegg.	Lys v/koding Dagslys Blekktid	Foto Foto Ingen.	Sign. JBR

Lag	Underlag	Overflatenes alderlæ	Farge	NC8-NR.	Henvisning	Tekstur/glans	Merknader	Fase	Datering
1	Panel	Tre	Vasket						
2	Panel	Oljebasert malning	Skarp gul	Mellom S 1060 - Y10R og 1060 - Y20R	Matt	Grunning	Har stått umealt i en periode før 1. maling/lag	1	1830 - 5
3	Panel	Oljebasert malning	Gul	Mellom S 1070 - Y10R og 1070 - Y20R	Penselskrift			1	1830 - 5
4	Panel	Oljebasert malning	Turkisblå		Tynn	Grunning		2	1830 - 5
5	Panel	Oljebasert malning	Mørkere turkisblå					2	
6	Panel	Oljebasert malning	Grønnlig turkisblå					3	
7	Panel	Oljebasert malning	Rosa		Tynn	Grunning		4	ca. 1960
8	Panel	Oljebasert malning	Rosa					4	ca. 1960
9	Panel	Oljebasert malning	Rosa					5	
10	Panel	Alkydmaling	Rosa					6	

Supplrende opplysninger:

SKJEMA 2 FOR FARGEUNDERSOKELESE

		Eksterør <input type="checkbox"/>		Interiør <input type="checkbox"/>	
Topnr./navn	Bygnings-type	Våningshus		Dato	Side nr.
B.f.359. Røros. G.47/63. "Aasen Gården."	Bygnings-element	Brystning og brystningslist		29.3.98	102/4
Rom nr./funksjon 102. Stue.	Lys v/koding Bleketid	Dagslys. Ingen.	Material-prøve		Snitt nr.

Legg	Underlag	Overflatenmateriale	Farge	NCS-nr.	Henvisning	Tekstur/glans	Merknader	Farge	Datering
1	Panel	Tre	Vasket				Panelen har stått en stund før 1. malingslag.	1	1830 - 1850
2	Panel	Oljebasert maling	Lys rød			Tynn	Undemaling/grunning	1	1830 - 1850
3	Panel	Oljebasert maling	Rødbrun			Nesten opak, svakt laserende	Mahogniådring med store årer	1	1830 - 1850
4	Panel	Oljebasert maling	Lys rød			Tynn	Undemaling/grunning	2	
5	Panel	Oljebasert maling	Rødbrun			Nesten opak, svakt laserende	Mahogniådring tegningene usikre.	2	
6	Panel	Oljebasert maling	Kjølig blågrå				Grunning?	3	
7	Panel	Oljebasert maling	Mørkere blågrå					3	
8	Panel	Oljebasert maling	Hvit					4	
9	Panel	Alkydmaling	Grå					5	

Supplerende opplysninger:

Top.nr./navn
B.I.350. Røros. G.47/63. "Aasen Gården."
Rom nr./funksjon
102. Stue.

Uttaksted
Ved Nordvegg

EKSTERIOR							INTERIOR						
Bygnings-type			Våningshus			Dato			Side nr.				
Bygnings-element			Gulv.			29.3.98			102/6				
Lys v/koding			Dagslys.			Foto			Sign.				
Lag	Underlag	Overflatemateriale	Farge	NCS-nr.	Henvisning	Tekstur/ glans	Merknad(er)	Farge	Datering				
1	Uplayde bord.	Tre	Vasket				Har trolig stått umalt i en periode før 1. malingstag	1					
2	Uplayde bord.	Oljebasert malning	Lys sparkel, trolig med grunning under	Mellomaker	Mellan S 5020 - Y60R og 4050 Y - 40R		Grunning/sparkel	2					
3	Uplayde bord.	Oljebasert malning					Ikke mulig å finne sammenhengen med veggfargene	2					
4	Uplayde bord.	Oljebasert malning	Gulbrun				Ikke mulig å finne sammenhengen med veggfargene	3					
5	Uplayde bord.	Oljebasert malning	Gulbrun				Ikke mulig å finne sammenhengen med veggfargene	4					
6	Uplayde bord.	Alkydmaling	Gulbrun					5					

Forslag til tiltak

Top.nr./navn B.f.359. Røros. G.47/63 "Aasen Gården"	Rom nr. 102	Dato 2.4.98
Bygningstype /åningshus	Funksjon Stue	Sign. JBr
Tak	Overflaten skrapes forsiktig for å bli kvitt det/de lagene som er påført med rull. Det er mulig at det ved hjelp av gode skraper er mulig å skille lagene slik at det kan fjernes jevnt ned til et av de underliggende lagene. Etter skraping slipes overgangene/kantene mellom de forskjellige lagene med sandpapir. Løs kitting mellom bordene fjernes og erstattes med linoljekitt. Store sprekker kan limes inn med tynne lister i furu eller balsa. Det skal bare limes på den ene siden av sprekken. Hele flaten grunnes med en tynn matt linoljemaling, og males ett eller to sluttstrøk med matt/halvmatt linoljemaling. Males hvit	
Taklist/gesims	Overflaten skrapes forsiktig for å bli kvitt det/de lagene som er påført med rull. Det er mulig at det ved hjelp av gode skraper er mulig å skille lagene slik at det kan fjernes jevnt ned til et av de underliggende lagene. Etter skraping slipes overgangene/kantene mellom de forskjellige lagene med sandpapir. Hele flaten grunnes med en tynn matt hvit linoljemaling. Males: Felt A: Hvit, som tak. Felt B: Undermales med lys rød og "laseres" med opak rødbrun mahognifarge for å illudere mahogni. Ingen tegninger i lasuren. Felt C. Males gul som vegger.	
Takbjelke	Overflaten skrapes forsiktig for å bli kvitt det/de lagene som er påført med rull. Det er mulig at det ved hjelp av gode skraper er mulig å skille lagene slik at det kan fjernes jevnt ned til et av de underliggende lagene. Etter skraping slipes overgangene/kantene mellom de forskjellige lagene med sandpapir. Hele flaten grunnes med en tynn matt linoljemaling, og males ett eller to sluttstrøk med matt/halvmatt linoljemaling. Males hvit som takflaten.	
Vegg	Overflaten skrapes forsiktig for å bli kvitt det/de lagene som er påført med rull. Det er mulig at det ved hjelp av gode skraper er mulig å skille lagene slik at det kan fjernes jevnt ned til et av de underliggende lagene. Etter skraping slipes overgangene/kantene mellom de forskjellige lagene med sandpapir. Løs kitting mellom bordene fjernes og erstattes med linoljekitt. Store sprekker kan limes inn med tynne lister i furu eller balsa. Det skal bare limes på den ene siden av sprekken. Hele flaten grunnes med en tynn matt linoljemaling, og males ett eller to sluttstrøk med halvblank linoljemaling. Males gul med linoljemaling. Mellom S 1070 - Y10R og S 1070 - Y20R.	
Brystning	Overflaten skrapes forsiktig for å bli kvitt det/de lagene som er påført med rull. Det er mulig at det ved hjelp av gode skraper er mulig å skille lagene slik at det kan fjernes jevnt ned til et av de underliggende lagene. Etter skraping slipes overgangene/kantene mellom de forskjellige lagene med sandpapir. Løs kitting mellom bordene fjernes og erstattes med linoljekitt. Store sprekker kan limes inn med tynne lister i furu eller balsa. Det skal bare limes på den ene siden av sprekken. Grunnes/undermales med lys rød, matt, jevn oljemaling. Laseres over med rødbrun mahogni lasur. Lasuren skal ha store, stående årer. Årene skal være tynt påført med tegninger i bensort og evt. kasselerbrunt.	
Brystningslist	Overflaten skrapes forsiktig for å bli kvitt det/de lagene som er påført med rull. Det er mulig at det ved hjelp av gode skraper er mulig å skille lagene slik at det kan fjernes jevnt ned til et av de underliggende lagene. Etter skraping slipes overgangene/kantene mellom de forskjellige lagene med sandpapir. Grunnes/undermales med lys rød, matt, jevn oljemaling. Laseres over med rødbrun mahogni lasur. Lasuren skal ha store, stående årer. Årene skal være tynt påført med tegninger i bensort og evt. kasselerbrunt.	
Brannmur	Rester av overmaling på brannmuren mot rom 105 avdekkes. Skader og flekker retusjeres med mager oljebasert maling slik at denne brannmuren blir stående tilnærmet i gråsjatteringer. Brannmuren mot rom 104 renses for rester av overmaling på marmoreringen. Deretter kompletteres den manglende marmoreringen slik at marmoreringen fremstår som hel. Det er viktig at dagens situasjon dokumenteres godt med foto, før rensing og komplettering.	
Brannmurlist	Rengjøres og males som dørgerikter, halvblank linoljemaling.	
Vindu	Rengjøres og males hvitt med halvblank linoljemaling.	
Smyg	Rengjøres og males hvitt med halvblank linoljemaling.	
Gerikt	Rengjøres og males hvitt med halvblank linoljemaling.	
Dør	Overflaten skrapes forsiktig for å bli kvitt det/de lagene som er påført med alkydmaling. Det er mulig at det ved hjelp av gode skraper er mulig å skille lagene slik at det kan fjernes jevnt ned til et av de underliggende lagene. Etter skraping slipes overgangene/kantene mellom de forskjellige lagene med sandpapir. Overflaten males gulliggrå med halvblank linoljemaling tilsvarende NCS S 1005 - Y20R.	
Dørsmyg	Overflaten skrapes forsiktig for å bli kvitt det/de lagene som er påført med alkydmaling. Det er mulig at det ved hjelp av gode skraper er mulig å skille lagene slik at det kan fjernes jevnt ned til et av de underliggende lagene. Etter skraping slipes overgangene/kantene mellom de forskjellige lagene med sandpapir. Overflaten males gulliggrå med halvblank linoljemaling tilsvarende NCS S 1005 - Y20R.	

gerik	Overflaten skraper forsiktig for å bli kvitt det/de lagene som er påført med alkydmaling. Det er mulig at det ved hjelp av gode skraper er mulig å skille lagene slik at det kan fjernes jevnt ned til et av de underliggende lagene. Etter skraping slipes overgangene/kantene mellom de forskjellige lagene med sandpapir. Overflaten males gullgrå med halvblank linoljemaling tilsvarende NCS S 1005 - Y20R.
tlist	Rengjøres og males grå med Oxan gulvmaling på alkydbasis. Tilsvarende NCS -S 2500 - N eller S 3000 - N
lv	Løs kitting mellom bordene fjernes og erstattes med linoljekitt. Store sprekker kan limes inn med tynne lister i furu. Det skal bare limes på den ene siden av sprekken. Rengjøres og males grå med Oxan gulvmaling på alkydbasis. Tilsvarende NCS -S 2500 - N eller S 3000 - N
net	Alt malerarbeide skal utføres med pensel. Alle farger blandes/justeres på stedet. Hvis ikke annet er angitt skal malerarbeidet utføres med halvblank linoljemaling.
o	

- krechet ren før malingssejlt med rullestrukturen
 - enkle spor etter avflassing, og skraping
 - ikke sprekker og "sorte" hull
 - løs kitting og sparkling i de grovere hullene
 - 1 strok linoljemaling, type: Gjeko. Nuppare avsluttes med 1.5 mm vannlakk
 - oppgaven
 - Matteiggolder etter skjørter, kitting og sparkling
 - Halvblank glans

Taklist / gesims:

Mattet og pusset med sandpapir enkeltspor etter avflassing og skraping

Vegg:

- tilende glatt panel, følgende bruddar
 - spor etter avflassing og skraping
 - løs kitting og sparkling i store sprekker
 - "sorte" sprekker mellom enkelte bord
 - 1 strok grunning linoljemaling, gut økor, oppgaven
 - Mattskjæring etter sprekke kiti og skjørte
 - Gikkematt glans

Brystning:

Ujer som et felt av veggen med ca. 50 cm
 Samme grunnbehandling og malingsmateriale
 1 strok grunning linoljemaling, Gjeko

Registrering av tilstand og utseende, mandag 25 mai:

Braunmøllst:

Tak / takbjelker:

- Skrapet ren for malingsjikt med rullestruktur
- Enkelte spor etter avflassing, og skraping som var pusset ned med sandpapir
- Noen sprekker og "sorte" hull
- Noe kitting og sparkling i de groveste hullene/sprekkene
- 1 strøk linoljemaling, type: Gjøko. Nuppete overflate. Malingen var uegnet til oppgaven
- Mattskjolder etter skjøter, kitting og sparkling
- Halvblank glans

Taklist / gesims:

- Mattet og pusset med sandpapir enkelte steder, ellers ingen behandlinger

Vegg:

Stående glatt panel, fallende bredder.

- Spor etter avflassing og skraping
- Noe kitting og sparkling i store srekker ,hull og riss etter skraper
- "Sorte" sprekker mellom enkelte bord
- 1 strøk grunning linoljemaling, gul oker, tilnærmet lik orginalfargen
- Mattskjolding etter sparkel kitt og skjøter
- Silkematt glans

Ingen forandringer eller behandlinger siden NKU's tilstandsrapport pr. 29.03.98.

Brystning:

Utgjør som et felt av veggpanelen, ca. 87 cm høyt.

- Samme grunnbehandling og utseende som vegg
- 1 strøk grunning linoljemaling, tilnærmet lik orginalfargen

Brannmur:

Ingen forandringer eller behandlinger siden NIKU's tilstandsrapport pr. 29.03.98.
- Venstre side står med noe grønnlige malingsrester, uten spør av dekor

Brannmurlist:

Ingen forandringer eller behandlinger siden NIKU's tilstandsrapport pr. 29.03.98.
- Tidligere malt hvit

Vindu / smyg / gerikt:

- Skrapet og pusset
- Kittet
- malt i hvit linoljemaling

- Håndlipping sandpapir, grad 80 - 120 påk

Dør / dørsmyg / dørgerikt:

- Noe skraping enkelte steder
- Ellers ingen behandlinger utover NIKU's tilstandsrapport pr. 29.03.98.

- Pussing m/plassalper, grad 80 - 120

Håndlipping

Fotlist:

- Noe pussing enkelte steder
- Ellers ingen behandlinger utover NIKU's tilstandsrapport pr. 29.03.98.

Som vegg

Golv:

Ingen forandringer eller behandlinger siden NIKU's tilstandsrapport pr. 29.03.98.

- Håndlipping, grad 80 - 120 påk

Vinduer:

- Skraping
- Pussing sandpapir, grad 80 - 120 påk

Bjørn Aasen (eier) m.fl. forberedende arbeidsoperasjoner:

Tak / takbjelker:

- ~~oppbevaring som tak~~
~~cul over bokføring~~
Tak / takbjelker:
- Kjemisk malingsfjerning med Duxola, 1 lag fjernet
 - Skraping
 - Pussing sandpapir m/plansliper, grad 40 - 120 papir
Håndsliping

Vegg:

Taklist:

- Håndsliping sandpapir, grad 80 - 120 papir

Vegger:

- Skraping (Duxola fjernet for mye)
- Pussing m/plansliper, grad 80 - 120 papir
Håndsliping

Brystning:

Som vegg

Brystningslist:

- Håndsliping, grad 80 - 120 papir

Vinduer:

- Skraping
- Pussing sandpapir, grad 80 - 120 papir

Malermester Einar Syrstad`s forberedende arbeidsoperasjoner

Tak / takbjelker:

- Håndpussing sandpapir, grad 120 papir
- Noe kitting og sparkling
- 1 strøk hvit linoljemaling

Vegg:

Samme grunnbehandling som tak.

- 1 strøk gul oker linoljemaling, tilnærmet lik orginalfargen

Brystning / brystningslist:

Samme grunnbehandling som tak.

- 1 strøk engelskrød linoljemaling, tilnærmet lik orginalfargen

Taklist:

- Mattet ned og håndslipt med 120 sandpapir
- Mat 2 strøk i brystningsfarge
- Adring og videre behandling som tak

Resultat som brystning

Stipendiatens arbeidsprosess og behandlinger:

Tak:

- Håndpussing med sandpapir for å fjerne knupper og rusk i tidligere maling.
- Kitting i de groveste hull og sprekker, linoljekitt. (Snekker hadde først satt limt inn fliser i de bredeste sprekene.)
- Flekking av kitting med linoljemaling
- Flekking av mattskjolder og dårlig dekkende felter fra forrige strøk, i hele taket.
- Ett toppstrøk i ren hvit linoljemaling.

Malingen var hvit uten noen form for brekking.

Lagde på forhånd prøveoppstryk på blank linoljemaling i forhold til kritt - talkum - terpentin, og nedmattingsgrad og egenskaper.

Matterte malingen med talkum: 5l linoljemaling - 4 dl talkum

Resultat:

Malingen fremstår i en jevn, halvblank glans.

Malt med tynne strøk, med de karakteristiske penselsporene etter fordrivning.

Tydelige spor etter trestruktur, slitasje og treets naturlige aldring, samtidig som jeg med nødvendig kitting har fjernet "sorte" og dominerende hull.

Taklist:

- Mattet ned og håndslipt med sandpapir
- Malt 2 strøk i brystningsfarge
- Ådring og videre behandling som brystning

Resultat som brystning

~~brystning/ brystningsliste~~

Vegger:

- Håndpussing med sandpapir for å fjerne knupper og ujevnheter
- Noe kitting
- Flekking linoljemaling over kitting
- Flekking linoljemaling over mattflekker i bunnfargen, som var noe gråere og "døere" okerfarge
- Maling ett toppstrøk med en lysere og mere 'intens gulokerfarge

Pigmenter:

- kromgult
- sinnoberrødt
- rå terra
- zinkhvit

Dette er laserende pigmenter, som gir en slags gjennomskinnelighet av underlaget, og en helt spesiell intensitet i fargen, uten at den er direkte laserende. (Se eget avsnitt i "Laserende pigmenter.")

Malingen legges på i et tynt lag.

Mattert ned med kritt

- "Glanset opp" malingen til en ønsket halvblank/matt glans, med linolje og terpentin, i forholdet 1 : 8

Resultat:

Veggens fremstår i en halvblank/matt glans

Tydelige, karakteristiske penselspor etter fordrivning

Tydelig spor mellom bordene, spor og merker etter aldring og slitasje av treet, uten dominerende huller som er kittet

Brystning/ brystningslist:

- Mattslipning med sandpapir for å fjerne knupper og ujevnhet i malingen
- Nødvendig kitting
- Brekking av engelskrød linoljemaling etter orginalfarge

Pigmenter:

- engelsk rød
- sort
- oker
- grønn umbra

Mattering med kritt til et godt halvmatt underlag for østerdals-ådring

- Noen dråper kobolt-sikkativ
- Flekking av kitting, linoljemaling
- Flekking av mattskjolder
- Toppstrøk engelskrødt

- Østerdalsådring:

Åretegningsfarge laget i en blanding grunnmaling - linolje 1 : 5 + terpentin
Tilført mye kritt, for at tegningene skal "stå."

Pigmenterte med elfenbenssort, som er et laserende pigment
(Teknikk er beskrevet i eget avsnitt)

Resultat:

Brystningen fremstår i en halvblank glans, med de karakteristiske punktmarkører etter høyne
Brystningen fremstår i en halvblank glans, med en ensartet glans over hele flaten,
med og uten åretegninger
Østerdalsådringsmønster. Nærmere beskrevet i eget avsnitt.)

Golvlist:

- Håndslipt og nedmattet med sandpapir for å fjerne knupper og ujevnhet
- Mat 2 strøk i samme maling/farge som dørene

Resultat:

Fremstår i en jevn halvblank glans

Dører:

Østerdalsådring:

- Malingsfjerning / skraping / pussing med sandpapir (Egen problemstilling beskrevet i eget avsnitt.)
- Noe sparkling med oljesparkel etter skraping etter avdekking for å jevne ut overgangene. (Døren var grunnet først.)
- Noe nødvendig kitting
- Brekke maling, mattering til halvblank med kritt/talkum
Pigmenter:
 - hvit (zink/titan)
 - oker
 - grønn umbra
 - brent umbra
- Flekket/ overmalte sparkel og kitt
- Flekket mattkjolding
- Toppstrøk
- Malte "dørbeslag" rundt dørhåndtaket i sort, etter avdekket orginal

Resultat: eksempler på nettopp her, hvor Østerdalen har sin egen type

Dørene fremstår i halvblank glans, med de karakteristiske penselspor etter tynne påførte strøk og fordrivning.

(De forskjellige behandlingsmetoder og resultater er beskrevet i eget avsnitt.)

Golvlist:

- Håndslipt og nedmattet med sandpapir for å fjerne knupper og ujevnhet
- Malt 2 strøk i samme maling/farge som dørene

Resultat:

Fremstår i en jevn halvblank glans

Østerdalsådring:

Ved ådringen av brystningen på Aasen-gården, var den minimalt av dokumenterte forbilder.

Det fantes et bord, som var blitt byttet ut i et hjørne, pga. tidligere råteskader.

Jeg var dessuten på en befaring i distriktet, bl.a. på Holm gård, hvor det finnes mange eksempler av samme type dekor, fra samme tidsperiode. Her fant jeg flere gode forbilder.

Tradisjonen til denne type dekorasjoner, har røtter langt tilbake.

Fra Europa og "by-håndverket" var imitasjon av edle tresorter og marmor er en svært utviklet imitasjonskunst. Håndverket og kunsten kom oppover til Norge og dalførene med håndverkerne, som hver og en hadde sine egne tolkninger og personlig preg på disse imiteringene.

Etterhvert utviklet det seg til en egen dekorasjons-, kunst- og håndverksuttrykk, som faktisk overgikk selve imitasjonskunsten.

Det har vi eksempler på nettopp her, hvor Østerdalen har sin egen type Mahognyådring.

Teknikk:

Tegningene foregår på forholdsvis tørr bunn, og skal ikke fordrives.

Lasuren/malingen må ikke være så tynn at den flyter isammen, strekene skal "stå", og derfor bør man bruke en del fyllstoff.

Med en tørr og "stiv" pensel påføres et visst underlag, og der hvor kjernen skal ligge, bør det være tørt, og også lysere enn på sidene.

Med en "tørr" flatpensel, tegnes årene, i en jevn kontinuerlig bue/runding. Det er viktig å ikke stoppe.

Kjernene tegnes enten som pyramider, eller med kjernen midt på bordet.

Det finnes flere typer, f.eks. liggende, som en kontinuerlig "S", på tvers av treet for å illudere finér, osv.

Malte med mārmårepensler, og resirkler.

Malte først den røde fargen

Pigmenter:

- krappiakk
- lys øker
- kromgul
- noe hvitt og sort

Malte skygger og sirkler i sort.

Lys-skygge på vase i lys øker / lys

Større rødt i redfargen, men ikke for mye, da det kan gi gult.

Grann dekor: - periserblatt

- lys øker

Frihåndsdekor

Dekoren og fargesettingen dateres å blitt utført rundt 1830 - 40 årene.

Den typisk klassistiske dekoren som er avdekket og rekonstruert oppunder taklisten, kan dateres til ca. 1800-1810, men med Røros` mer avsidesliggende beliggenhet, kom nok motetrendene litt senere hit, enn andre steder av landet.

Den klassistiske frihåndsdekoren som er avdekket over dørene, finner man ikke igjen på nordveggen hvor det er laget malingstrapp.

Med henvisning til boken "Fredehus og anlegg 3 - Røros bergstad," hvor det står om de store ombyggingene på 1850-tallet, antar jeg at dekoren/materialene fra 1830-40 tallet er gjenbruksmaterialer som ble benyttet om igjen ved den store ombyggingen. Dette kan også antas pga. storforskyvning i mønsteret.

En annen mulighet er at frihåndsdekoren faktisk har vært opprinnelig i dette rommet, og at det ikke er gjenbruksmaterialer, men at bare nordveggen er ny, evt. nye materialer fra ombyggingen på 1850-tallet.

Dekoren er malt på frihånd, men har nok sjablon som forbilde.

Teknikk:

Bunnfargen på orginalen er en gammel og slitt maling, med et litt laserende toppstrøk, noe som dermed gjør det umulig å etterligne fargen eksakt.

Etter å ha tegnet mønsteret av på en blank folie, pereförerte jeg mønsteret med en nål.

Overførte dermed mønsteret på underlaget med en stoffpose med kritt.

Mønsteret var helt enkelt avtegnet, kun med retningslinjer og punkter.

Ved en frihåndsdekor, er det viktig å ha en ledig hånd ved malingen, og ikke henge seg opp i detaljer, som bare vil begrense ledigheten.

Malte med mårhårspensler, og malerstav.

Malte først den røde fargen

Pigmenter:

- krapplakk
- lys oker
- kromgul
- noe hvitt og sort


Malte skygger og streker i sort.

Lys-skygge på vasen i lys oker / hvit

Sterkere rødt i rødfargen, men med forsterket av ren krapplakk


Grønn dekor: - pariserblått

- lys oker



Fachfeld ca. 1:2


beslag



✓ ✓ ✓

Dørbeslag

Forhold ca. 1 : 2



Tørpigmentet blandes i et spenn med olje, vedligeholdes med en elektrisk drill blandes godt sammen til en svært hard klump. (Det er veldig å ikke bruke for mye olje her siden pigmentene da ikke vil løse ut samme måten.)

Ettar en stund med effen, vil kummen løses opp, og bli som en pastell. Deretter kan man tilføye mere olje, og/eller terpenin og hylklorer.

Fyllstoffene (kritt, talkum, dolomitt, tungspat, m.fl.) tilsettes med vann etter forskjellige egenskaper som:


- nedmatting, "fjær" malingsfilmen så den ikke brer seg fra underlaget. Kan binde ingrediensene godt sammen osv.

Fyllstoffene brenner ganske fort, og for å unngå dette kan man følge følgende råd om ofte.

Om man ønsker hurtigere tork, brukes alkohol.

Brekkfargene lager man i mindre formater, og tilsettes med vann og bløt (W.S. over natten), eller kan man en paleoplitt/obspulplast bryte opp og blandet med pigmentene sammen på et hardt underlag.

På en glassplate drar vi rett å knuse pigmentene med en kniv.



Maleteknikk:

ut

Linoljemaling skal påmes i svært hynne skikt.

Dette fjerner muligheten for ujevn glans (Blaant til underlaget) og gir en hurtigere tork, får frem de karakteristiske og gode påføringsmessige effektene, og er av teknisk gjennomgående viktig for underlaget og værforholdene av malingssteg.

Talkum:

Talkum er effektivt som matteringsmidde, men ikke i så mange "huller" da fargen på malinhenger, og er derfor best til å malte på brede underlag. Gir et litt kornete inntrykk på malingsfilmen.



Kritt. Tillaging av linoljemaling:

Tørrpigmentet blandes i et spenn med olje, veldig sparsommelig.
Med en elektrisk drill blandes dette sammen til en svært hard klump. (Derfor veldig viktig å ikke bruke for mye olje her, siden pigmentene da ikke vil rives på samme måten.)

Etter en stund med drillen, vil klumpen løses opp, og bli som en pasta.
Deretter kan man tilføre mere olje, og/eller terpentin og fyllstoffer.

Fyllstoffene (kritt, talkum, dolomitt, tungspat, m.fl.) tilføres for å gi malingen forskjellige egenskaper som:

- nedmatting, "fylle" malingsfilmen så den står bedre, gjør den billigere, kan binde ingrediensene bedre sammen osv.

Fyllstoffene bunnfaller ganske fort, og for å få en jevn glans, er det viktig å røre om ofte.

Om man ønsker hurtigere tørk, brukes sikkativer, eks. Kobolt. (Maks 2%).

Brekkfargene lager man i mindre formater, og kan enten legges i bløt i W.S. over natten, eller kan med en palettkniv/kittsparkel blande/gni linolje og pigmenter sammen på et hardt underlag.

På en glassplate er det fint å knuse pigmenter med en løpe.

Det lyseste bryting mot hvælt pigment i overflaten, som gir maksimalt intensitet og farvepris. Det er mulig å oppnå med heit dekkende, feste flater.

Maleteknikk:

Linoljemaling skal påføres i svært tynne strøk.

Dette fjerner muligheten for ujevn glans (Blankt på steder med tykke sjikt), gir en hurtigere tørk, får fram de karakteristiske og pene penselsporene etter fordrivning, og er av tekniske grunner riktig for underlaget og oppbygningen av malingslag.

Talkum:

Talkum er effektivt som matteringsmiddel, men ved store mengder "hvitner" den fargen på malinhgen, og er derfor best å bruke på lyse/hvite underlag. Gir et litt kornete inntrykk på malingsfilmen.

Kritt: Alternative behandlinger og oppbyggingen av en ny malingsfilm

Kritt er meget bra som matteringsmiddel.

Det mister all dekkeevne i olje, og etter min erfaring hvitner den ikke malingen på samme måten som talkumet.

Med bruk av kritt, kan man totalt fjerne all glans fra linoljen, til en fullstendig dødmatt glans.

Alternativ 1:

Først må man svedslutt all maling på døren.

Noe flater og profiler ble tenset helt ned til treverket.

Dette krever svært lang tid og tålmodighet, og fører faktisk til endel ekstra arbeid ved oppbyggingen av en ny malingsfilm.

Laserende pigmenter og maling:

Minst 3-4 ganger må man komme helt ned

til det meste av underlaget i hederen er på flaten.

Både innen dekorasjonsmaling og i flatemaleriet, er disse gjennomskinnelige pigmentene blitt brukt som en bevisst teknikk i malerhåndverket.
Disse pigmentene blandet i maling gir en opak/dekkendeflate i første øyekast, men ved nærmere ettersyn er det mulig å skimte underfargen igjennom.
Flaten skal ikke være stripe/gjennomsiktig som lasurmoten vi har idag, men det er lysets brytning mot hvert pigment i overflaten, som gir gjennomskinneligheten.
Dette gir flaten og fargen en helt spesiell intensitet og fargestyrke, som det ikke er mulig å oppnå med helt dekkende, døde flater.

F.eks. i ådringstradisjonen bygget man opp malingsfilmen/fargene ifra en oker grunning, deretter en kald blåaktig hvitfarge, som underlag for den mørke engelskrøde mahognysfargen, med laserende pigmenter.

Dette ga en intens, sterkt rødfarge, som man jo finner i ekte treverk.

Man slipper mye arbeid som grunning og sparkling og oppbygging av malingssystemet.

- Malingsfjerning i profiler - Duxola 3-4 ganger
- grunning av bart treverk
- Noe sparkling og kitting
- 2 g. fletting av sprekker, og fletting av mørkeholer
- Toppstrek

Alternative behandlinger og utprøvinger på dørene:

- Skraping og pussing med sandpapir
- Flekkgrunning med bart treverk
- Nodvendig kitting (sparkling)
- Flekkgrunning på kli
- Flekking på mattkjolder
- Toppstrøk

Alternativ 1:

Fjernet absolutt all maling på døren.

Alle flater og profiler ble renset helt ned til treverket.

Dette krever svært lang tid og tålmodighet, og fører faktisk til endel ekstra arbeid i oppbyggingen av en ny malingsfilm.

- Fjerning av maling med kjemisk malingsfejrner, Duxola.
Minst 3-4 ganger, for å komme helt ned
- Skrapte med malingsskrape i herdet stål på flatene.
- Grunnet døren
- Flekksparklet døren 1 gang i de groveste hull og spor etter skraping
 - 1 gang helsparkling, oljesparkel
 - 2 heloppmalinger
- Toppstrøk

Alternativ 1 er et svært omfattende arbeid, som jeg ikke anbefaler man får utstilling for.

- Det gir bare et enda mer omfattende etterbehandling

- Døren ser ikke nøyaktig mye penere ut

- Man fjerner alle spor og tidligere malinger og må opp i høy grad

Alternativ 2:

Fjerning av all maling kun i profilene rundt speilene.

Ellers bare pussing med sandpapir.

Dette medfører mye mindre arbeid, selv om jo hovedtyngden av arbeid av malingsfjerningen i alt. 1 jo ligger i profilen.

Man slipper mye arbeid som grunning og sparkling og oppbygging av malingssystemet.

- Malingsfjerning i profilene. Duxola 3-4 ganger
- grunning av bart treverk
- Noe sparkling og kitting
- 2 g. flekking av sparkel, og flekking av mattkjolding
- Toppstrøk

Alternativ 3:

Kun lett pussing med sandpapir, og skraping av løs maling.

- Skraping og pussing med sandpapir
- Flekkgrunning på evt. bart treverk
- Nødvendig kitting (sparkling)
- Flekkgrunning på kitt
- Flekking på mattskjolder
- Toppstrøk

Resultat:

Alternativ 3 var den klart enkleste og raskeste.

To store bakdeler er:

- De flotte profilene som er helt gjengrodd av maling, kommer ikke til sin rett, og hele døren ser "nøyaktig og slurvete ut."
- Når døren med så mange tverrgående bord og skjøter får for mange malingsstrøk, oppstår det spenninger i malingsflaten pga. bevegelser i treverket, som dermed fører til oppsprekking og avflassing.

Alternativ 1 medfører et svært omfattende arbeid, som jeg ikke egentlig synes at man får uttelling for.

- Det gir bare et enda mer omfattende etterarbeid
- Døren ser ikke verneverdig mye penere ut etterpå
- Man fjerner alle spor og tidligere malinger og farger, noe som jo er interessant å bevare for ettertiden.

Alternativ 2 vil jeg konkludere med som en god løsning, om man har den ekstra tiden og midlene til gjennomføring.

- Det medfører ikke spesielt mer etterarbeid
- Dørens pene profiler kommer for sin rett.
- Man fjerner tykke lag med maling der hvor de som oftest lagger i tykkest lag og lager størst problemer.

Allikevel er dette ikke noe å anbefale i verneverdige hus, hvor bevaring for ettertiden er spesielt viktig.

Ved restaurering og gjenåpning av bygningene ser vi på flere prosjekter, at de tradisjoner som lagger til verneverdien i behandling av materialer og påføring av materialene, ikke alltid leveres, ved at man velger enkle løsninger som det å kjøpe ferdigproduksjon fra andre. Dette er aldrende utseende og nestopp disse dørene over.

På grunn av regelverk og lovfaglige knisser i bygningenes levetid og garantiordninger i forhold til dette, er det vanlig å mangle dette inn i en moderne håndverksmessig bruk.

Ved restaurering og gjenåpning av bygningene ser vi på flere prosjekter, at de tradisjoner som lagger til verneverdien i behandling av materialer og påføring av materialene, ikke alltid leveres, ved at man velger enkle løsninger som det å kjøpe ferdigproduksjon fra andre.

Linoljemaling til bruk ved bevaring av verneverdige bygninger.

Jeg mener at skal restaureringen av malingsstruktur og materialer føres tilbake til bare det blir brukt i den opprinnelige teknikken. Det er vansklig å få tilbake tilbake til den opprinnelige teknikken. Det gjelder rekonstruksjon og gjenskapning. Vi ser stadig at det blir fokusert på materialet, og ikke på selve kunnskapen og den utførende håndverkeren.

Etter bruk og erfaringer med linoljemaling gjennom stipendiatperioden vil jeg her komme med en kort redegjørelse for min mening om linoljemaling som malings produkt.

På grunn av en del følelser og uggjennomtenkte meninger, vil jeg dele bruken av linoljemalingen opp i to deler:

Del 1: Linoljemaling ved bruk på verneverdige og historiske bygninger og materialer.

Del 2: Linoljemaling som et egendefinert malingsprodukt.

Ved restaurering av verneverdige trebygninger og andre objekter, kommer linoljemaling naturlig til sin rett, både når det gjelder struktur og historisk gjenskapning, og den er et velkjent produkt med generasjoners erfaringer.

Når man setter linoljemaling i denne sammenheng, vil jeg si at dette er det eneste alternativ til malerteknisk behandling.

Det som i midlertidig er et problem med linoljemalingens status i forhold til verneverdige bygninger, er at vi opplever til stadighet at de argumenter som ligger til grunn for vernetanken og gjenskapning blir brukt, også i forhold til nye underlag.

Dette uten tanke på de problemer og svakheter som linoljemalingen faktisk har. Dette være seg linoljeblanding, kritting, skjolding og kortere levetid i forhold til noen moderne malings systemer.

Det som gir linoljemalingen sær preg og personlighet, er penselstruktur, aldrende utseende og nettopp disse slitte overflatene.

På grunn av regelverk og lovpålagte kriterier for malings levetid og garantiordninger i forhold til dette, er det vanskelig å sette dette inn i en moderne håndverksmessig bruk.

Ved restaurering og gjenskapning av bygninger og interiører ser vi på flere prosjekter, at de tradisjoner som ligger i håndverkerens behandling av materialer og påføring av materialene, blir tilsidesatt, ved at man velger enkle løsninger som det å kjøpe ferdig produserte linoljemalinger.

Forklarende tekster til foto fra

Fokus blir satt mer på produktet linoljemaling, enn helheten i gjenskapningen. Det er i orden at en amatør eller lite utdannet person utfører gjenskapningen, bare det blir brukt "linoljemaling."

Det er vanskelig å få forståelse for den håndverksmessige verdi, når det gjelder det gjelder rekonstruksjon og gjenskapning.

Vi ser stadig at det blir fokusert på materialet, og ikke på selve kunnskapen og den utførende håndverkeren.

Jeg mener at skal rekonstruksjon av malingsstruktur og malingens innhold ha noen mening, må de erfaringer som håndverkerne hadde, ligge til grunn for rekonstruksjonen.

- 4) Innfelt flis i taket.
Slike sprekker ble fylt, før å unngå "gapende", sorte hull i flisen.
- 5) Malingstrapp på brystning.
- 6) Malingstrapp på vegg.
- 7) Marmorert brannmur, med stor avflasning.
- 8) Avdekking av klassisk franskdekor
- 9) Avdekking av "deroeslag" malt i sort.
- 10) Brystning etter flikking.
Nordveggen med malingstrappene.
- 11) Malingstrapp det.
- 12) Dør, -Alternativ 1: Fullstendig malingsfjerning på hele døren.
- 13) Dør, -Alternativ 2: Kjemisk malingsfjerning kun i profilene mellom spaklene
Kun pussing på flatene.
- 14) Dør, -Alternativ 3: Bare pussing med sandpaper, og ikke med vannbaseret maling da det er behov.
- 15) Taket ferdig malt.
- 16) Østerdalsstilring.
Forbilde hentet fra Holm gård.
Åringen utført like samme tidsperiode, som brikkegang identifisert som forbilde til brystningen i Aasen gården.
- 17) Originell bord fra brystningen i Aasen-gården, sett opp, med skader.
Original i sammenheng til min rekonstruksjon.

Forklarende tekst til foto fra

Hovedoppgave på Aasengården, Røros


- 1) Oversiktsbilde over nord-østre hjørne.
Slik det sto da jeg overtok etter M.m. Einar Syrstad
- 2) Oversiktsbilde over nord-vestre hjørne.
- 3) Mattskjolding av sparkel kitt eller treverk.
- 4) Innlimt flis i taket.
Slike sprekker ble kattet, for å unngå "gapende", sorte hull i flaten.
- 5) Malingstrapp på brystning.
- 6) Malingstrapp på vegg.
- 7) Marmorert brannmur, med stor avlassing.
- 8) Avdekking av klasistisk frihåndsdekor.
- 9) Avdekking av "dørbeslag" malt i sort.
- 10) Brystning etter flekking.
Nordveggen med malingstrappene.
- 11) Malingstrapp dør.
- 12) Dør, -Alternativ 1: fullstendig malingsfjerning på hele døren.
- 13) Dør, -Alternativ 2: kjemisk malingsfjerning kun i profilene rundt speilene.
Kun pussing på flatene.
- 14) Dør, -Alternativ 3: Bare pussing med sandpapir, og skraping av løs maling der det er behov.
- 15) Taket ferdig malt.
- 16) Østerdalsådring.
Forbilde hentet fra Holm gård.
Ådringen utført ifra samme tidsperiode, jeg brukte den dermed som forbilde til brystningen i Aasen gården.
- 17) Orginalt bord fra brystningen i Aasen-gården, skiftet pga. råteskader.
Orginal i sammenligning til min rekonstruering.

- 18) Blanding av farge til frihåndsdekoren.
Bl. a. krapplakk, oker og hvit.
Palettkniv og paletten.
- 19) Frihåndsdekoren ferdig malt og skyggelagt over dørene på vestveggen.
- 20) Helhetsinntrykk av hele veggen:
Brystning m/ østerdalsådring, veggen, frihåndsdekor oppunder taket, og
døren.
- 21) Frihåndsdekoren, Orginal og rekonstruksjonen.
Orginalfargene var svært nedmattet og bleket.
Nymalingen viser derfor en mye friskere og klarere fargeholdning.
- 22) Nærbilde av grønn frihåndsdekor.
- 23) Brystning ferdig ådret i østerdalsstil.
- 24) Brystning ferdig ådret i østerdalsstil.


Hovedoppgave Aasengården på Røros.




Hovedoppgave: Aasengården Røros




Bilde 1




Bilde 2




Bilde 3



Hovedoppgave: Aasengården Røros



Bilde 5




Bilde 6



Bilde 7


Hovedoppgave: Aasengården Røros



Bilde8




Bilde 9




Bilde


Hovedoppgave: Aasengården Røros




Bilde 11



Bilde 12




Bilde 13




Bilde 14

Hovedoppgave: Aasengården Røros




Bilde 15




Bilde 16


Hovedoppgave: Aasengården Røros



Bilde 17




Bilde 18



Bilde 19


Hovedoppgave: Aasengården Røros



Bilde 20



Bilde 21




Bilde 22

Hovedoppgave: Aasengården Røros

		TIMELISTE	
Uke	AASEN - GÅRDEN	Ant. dager	Ant. timer deltak av bet. av hovedprosjektet

Mandag 26.

Kjøring Hønefoss
Innkjøp
Befaring med
Skrev rapport
Pusset tak
sandpapir



Tirsdag 27.

Koating for
Kitting av
Flekkning av
Fotodokument

Onsdag 28.

Blandet tak
Flekket tak
Skrapte der
Prevde Dux




Bilde 23

Torsdag 29.

Skrapte før
Malingefjern
Grunning av

Fredag 30.

Blandet tak
Malte gulv
Brakk dør
Malte takfe
Sparklet dør



Bilde 24

~~Uke 22:~~

TIMELISTE

Uke 22: AASEN - GÅRDEN

Ant. timer Ant. timer
dekket av bet. av
håndverksregrosjekte

Mandag 25 mai:

Kjøring Hamar - Røros	3 t
Innkvartering og innstallering	
Befaring med Jon Brænne	
Skrev rapporter og registrering av overflatene	
Pusset tak, veger, brystning og listverk med sandpapir pga. knupper/ujevnheter	10 t

Tirsdag 26 mai:

Kosting for støv	
Kitting av tak og veger	
Flekking av mattflekker	
Fotodokumentasjon	10 t

Onsdag 27 mai:

Blandet takmaling	
Flekket tak	
Skrapte dør	
Prøvde Duxola malingsfjerner på dørprofilen	10 t

Torsdag 28 mai:

Skrapte ferdig dør	
Malingsfjerner på dørprofilen	
Grunning av dørene	10,5 t

Fredag 29 mai:

Blandet takmaling med talkum	
Malte gulvlist	
Brakk dørfarge	
Malte takfelter	
Sparklet dører	9,5 t

Forts. uke 22:

TIMELISTE

Lørdag 30 mai

Skrev rapporter, referater osv. for den skriftelige delen av hovedoppgaven.

7,5 t

Ant. timer
bet. av

Søndag 31 mai:

Skrev rapporter, referater osv.

3,5 t

Tirsdag 2. juni:

Totalt: 74 timer

Brakk gul farge, -lagde prøver
Lagde prøver på rød brystingslag
fornoidet farge - knitt + terpentin
Brakk rød farge
Malte dører, kjøyr og brannmurer

Onsdag 3. juni:

Brakk ferdig gul veggfarge
Malte 2 vegger
Befaring på Henningsgård, Brøkk
og Holm gård

Torsdag 4. juni:

Malte ferdig gule vegger
Brakk rød - malte brystning i vegg

Fredag 5. juni:

Avspasering

5,5 timer

TIMELISTE

Uke 23:

Mandag 1 juni (2. pinsedag):

Malte taket ferdig
Pusset ned sparkling på dørene
Kittet dørene
Skrev rapporter og timelister

Ant. timer
dekket av
håndverksregprosjekter

8,5 t
3 t

Tirsdag 2 juni:

Brakk gul farge, -lagde prøver
Lagde prøver på rød brystningsfarge i
forholdet farge - kritt - terpentin
Brakk rød farge
Malte dører, karm og brannmurlist

10 t

Onsdag 3 juni:

Brakk ferdig gul veggfarge
Malte 2 vegger
Befaring på Henningsgård, Brekken
og Holm gård

4 t
5 t

Torsdag 4 juni:

Malte ferdig gule vegger
Brakk rød - malte brystning 1 vegg

5 t

Fredag 5 juni:

Avspasering

Totalt: 35, 5 timer

TIMELISTEUke 24: 13 AASEN - GÅRDENAnt. timer Ant. timer
dekket av bet. av
håndverksregrosjekte~~Brekke kreppe/rødfarge til frihåndsdekoren~~
Mandag 8 juni:

Malte ferdig brystning 10,5 t
 Tørket brystningslist tørr på oversiden da jeg
 avdekket opprinnelig oker her
 Tegnet av frihåndsdekor
 Brakk underfarge til frihåndsdekor

7 t

Tirsdag 9 juni:

Malte opp prøveplater for øving av dekor
 Malte underlaget klart for dekor
 Malte brystningslist gul veggfarge på oversiden
 Flekket/malte dører

9 t

Onsdag 10 juni:

Pereförerte mønstre for dekoren
 Øvde på dekoren
 Øvde på østerdalsådring

10 t

Torsdag 11 juni:

Pereförerte grønn dekormønster
 Hentet Jon Brænne på flyplass - deretter
 gjennomgang og uttalelser på utført arbeid,
 og det gjenstående, angående pigmenter,
 teknikker osv.
 Øvde frihåndsdekor + ådring
 Pusset ned dørene

9 t

Fredag 12 juni:

Ådring av brystning og brekking av farge og
 riktig konsistens

12 t

Forts. uke 24:

TIMELISTE

Lørdag 13 juni:

Brakk krapp/rødfarge til frihåndsdekoren
Pønsjet mønster med kritt
Malte dekor i rødt
Skyggela med sort

10,5 t

Scanning av bildet inn på maskin, fra telefon

Søndag 14 juni:

Brakk farge og malte grønn dekor.
Skyggela, + la på høylys/oker på det røde +
sterkere krapp
+ trakk 2 sorte streker
Malte toppstrøk dører, karmer, brannmurlist og
gulvlist
Skrev timelister, databehandling, prosjekt

9,5 t

1,5 t

Onsdag 17 juni:

Databehandling

Ferdigstillelse av datamaskinen

Totalt: 69,5 timer

Torsdag 18 juni:

Ferdigstillelse av datamaskinen.

Pakking og hjemme

Totalt: 69,5 timer

TIMELISTE

Uke 25: AASEN-GÅRDEN

Ant. timer Ant. timer
dekket av bet. av
håndverksregrosjekte

Mandag 15 juni:

Data-behandling
Scanning av bilder inn på maskin, fra hele
stipendiatperioden
Skrive hovedoppgave

14 t

Tirsdag 16 juni:

Databehandling
Skrive hovedoppgave

21 t

Onsdag 17 juni:

Databehandling
Ferdigstillelse av hovedoppgave
Maling av dørbeslag

12 t

Torsdag 18 juni:

Ferdigstillelse av hovedoppgave.
Pakking og hjemtur

9 t

Totalt: 56 timer